

Отчет о диагностике автомобиля

Ремонтная мастерская

Мастерская:SevAvtoMaster-29

Адрес:Северодвинск

Почтовый индекс:164509

Телефон:89116798631

Эл. адрес:sevavtomaster29@gmail.com

Серийный номер:989149631597

Время испытания:2024-04-07 20:16:46

Испытатель:Денис

Имя клиента:Дима Меган 2 2008



Информация о а/м

Год выпуска:2008

Серии а/м:EAGLE

Модель:MEGANE II

VIN:VF1LM0C0H39914245

Версия ПО а/м:V43.80

Версия диагностической прикладной программы:V2.00.024

Диагностический путь:Автоматический поиск > MEGANE II > Quick Test

System fault code

The following systems is abnormal:

СИСТЕМА ВПРЫСКА 16 Существуют проблемы

1.Df232 ЦЕПЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА,Напряжение вне пределов допуска	Память
2.Df361 ЦЕПЬ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ 1-4,Обрыв цепи или короткое замыкание на массу	Память
3.Df362 ЦЕПЬ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ 2-3,Обрыв цепи или короткое замыкание на массу	Память
4.Df092 ЦЕПЬ ВЕРХНЕГО ДАТЧИКА КИСЛОРОДА,Короткое замыкание на "массу".	Память
5.Df089 ЦЕПЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА,EOBD	АКТИВН.
6.Df089 ЦЕПЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА,Ненормальное значение напряжения.	АКТИВН.
7.Df089 ЦЕПЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА,Несоответствие сигнала.	Память
8.Df436 ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ПРОПУСКОВ ЗАЖИГАНИЯ,EOBD	Память

9.Df436 ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ПРОПУСКОВ ЗАЖИГАНИЯ,Разрушительные пропуски зажигания.	Память
10.Df436 ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ПРОПУСКОВ ЗАЖИГАНИЯ,Пропуски зажигания, вызывающие повышение токсичности отработ. газов.	Память
11.Df038 ЭБУ,К этому состоянию относятся неисправности, влияющие на управление дроссельной заслонкой в зависимости от крутящего момента. В результате используется режим отслеживания положения педали вместо поддержания постоянного крутящего момента.	Память
12.Df001 ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ,Ненормальное значение напряжения.	Память
13.Df002 ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА,Ненормальное значение напряжения.	Память
14.Df624 МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ ЦЕПЬ БЛОКА ЗАЩИТЫ И КОММУТАЦИИ,Неисправность соединения CAN	Память
15.Df091 ИНФОРМАЦИЯ О СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ,EOBD	АКТИВН.
16.Df091 ИНФОРМАЦИЯ О СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ,СЕТЬ С МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕМ	АКТИВН.

Приборная панель 1 Существуют проблемы

1.Df016 ЦЕПЬ ДАТЧИКА УРОВНЯ МАСЛА,Обрыв цепи	АКТИВН.
----------------------------------------------	---------

П. БЕЗ./УС. ПР. Н. 2 Существуют проблемы

1.80201b ЦЕПЬ БОК. ПОД.БЕЗОП. ЗАЩ. ГР. КЛЕТКИ ПЕР. ВОДИТ.,Обрыв цепи	Память
2.c12187 ОТСУТСТВУЕТ МУЛЬТИПЛЕКСНЫЙ СИГНАЛ АБС/ССТ,ОТСУТСТВУЕТ МУЛЬТИПЛЕКСНЫЙ СИГНАЛ АБС/ССТ	АКТИВН.

УСИЛ. РУЛ. УПР. 1 Существуют проблемы

1.Df033 СЕТЬ С МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕМ,Неисправность соединения CAN	АКТИВН.
------------------------------------------------------------------	---------

Следующие системы в порядке:

1.ЦЭКБС

2.УРС