

Отчет о диагностике автомобиля

Ремонтная мастерская

Мастерская:SevAvtoMaster-29

Адрес:Северодвинск

Почтовый индекс:164509

Телефон:89116798631

Эл. адрес:sevavtomaster29@gmail.com

Серийный номер:989149631597

Время испытания:2025-01-17 21:33:14

Испытатель:Денис

Имя клиента:Максим Туарег 2009



Информация о а/м

Год выпуска:2010

Серии а/м:VW

VIN:XW8ZZZ7LZAG000458

Пробег:184590 km

Версия ПО а/м:V29.02

Версия диагностической прикладной программы:V2.00.027

System fault code

The following systems is abnormal:

01 Электроника двигателя 4 Существуют проблемы

1.P1696 Шина данных Привод:недоверное сообщение от электроники рулевой колонки

2.P1698 Электроника рулевой колонки:опросить регистратор событий

3.P1699 Шина данных Привод:отсутствие сообщения от электроники рулевой колонки

4.P1637 Шина данных Привод:отсутствие сообщения от блока управления бортовой сети

02 Электроника КП 1 Существуют проблемы

1.01314 Блок управления двигателя

Считывание кодов неисправностей

03 Электроника тормозной системы 2 Существуют проблемы

1.01314 Блок управления двигателя

Считывание кодов неисправностей

2.00668 Напряжение бортовой сети, клемма 30

Нижний предел не достигнут

05 Система санкционирования доступа и пуска двигателя 2 Существуют проблемы

1.01333 Блок управления левой задней двери	Нет сигнала/связи
2.00166 Выключатель санкционирования доступа и пуска двигателя	обрыв цепи

08 Электроника отопителя и климатической установки 1 Существуют проблемы

1.01299 Диагностический интерфейс шин данных	Недостовверный сигнал
--	-----------------------

09 Центральная электронная система электрооборудования 14 Существуют проблемы

1.01520 Датчик дождя и освещённости	Недостовверный сигнал
2.01330 Центральный блок управления систем комфорта	Нет сигнала/связи
3.01331 Блок управления двери водителя	Нет сигнала/связи
4.01332 Блок управления двери переднего пассажира	Нет сигнала/связи
5.01333 Блок управления левой задней двери	Нет сигнала/связи
6.01334 Блок управления правой задней двери	Нет сигнала/связи
7.00455 БУ системы санкц. доступа и пуска двигателя на шине CAN-комфорт	Нет сигнала/связи
8.00466 Блок управления рулевой колонки	Нет сигнала/связи
9.01341 Блок управления комбинации приборов на шине CAN Комфорт	Нет сигнала/связи
10.00908 Блок управления электродвигателя стеклоочистителя	Нет сигнала/связи
11.01310 Блок управления системы регулирования дорожного просвета	Нет сигнала/связи
12.01321 Блок управления подушек безопасности	Нет сигнала/связи
13.01320 Блок управления Climatronic	Нет сигнала/связи
14.00576 Клемма 15	Недостовверный сигнал

16 Электроника рулевой колонки 1 Существуют проблемы

1.01317 Блок управления комбинации приборов	Нет сигнала/связи
---	-------------------

17 Комбинация приборов 7 Существуют проблемы

1.00446 Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения	Нижний предел не достигнут
2.00470 Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров.	обрыв цепи
3.01333 Блок управления левой задней двери	Нет сигнала/связи
4.00466 Блок управления рулевой колонки	Недостовверный сигнал
5.01334 Блок управления правой задней двери	Нет сигнала/связи
6.00457 Блок управления бортовой сети	Недостовверный сигнал
7.00457 Блок управления бортовой сети	Нет сигнала/связи

19 Диагностический интерфейс шин данных 5 Существуют проблемы

1.01327 Блок управления парковочного ассистента	Нет сигнала/связи
---	-------------------

2.00470 Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров.	обрыв цепи
3.01333 Блок управления левой задней двери	Нет сигнала/связи
4.01334 Блок управления правой задней двери	Нет сигнала/связи
5.00457 Блок управления бортовой сети	Нет сигнала/связи

22 Электронное оборудование полного привода 1 Существуют проблемы

1.02039 Потенциометр раздаточной коробки	Недостовверный сигнал
--	-----------------------

25 Иммобилайзер 2 Существуют проблемы

1.01333 Блок управления левой задней двери	Нет сигнала/связи
2.00166 Выключатель санкционирования доступа и пуска двигателя	обрыв цепи

46 Центральный модуль систем комфорта 9 Существуют проблемы

1.01134 Сирена сигнализации	Нет сигнала/связи
2.00470 Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров.	обрыв цепи
3.00457 Блок управления бортовой сети	Недостовверный сигнал
4.01331 Блок управления двери водителя	Нет сигнала/связи
5.01332 Блок управления двери переднего пассажира	Нет сигнала/связи
6.01333 Блок управления левой задней двери	Нет сигнала/связи
7.00930 Привод центрального замка:сзади слева	Недостовверный сигнал
8.01334 Блок управления правой задней двери	Нет сигнала/связи
9.00931 Привод центрального замка:сзади справа	Недостовверный сигнал

56 Головное устройство 3 Существуют проблемы

1.01044 Блок управления закодирован неправильно	
2.00849 Контакт S выключателя зажигания и стартера	Нет сигнала/связи
3.00457 Блок управления бортовой сети	Нет сигнала/связи

Следующие системы в порядке:

- 1.15 Подушки безопасности
- 2.18 Дополнительный/автономный отопитель
- 3.34 Система регулирования дорожного просвета
- 4.55 Корректор фар
- 5.68 Электронное оборудование стеклоочистителей