

1	OBD-II	2	BA3	3	ГАЗ	4	УАЗ	5	ИЖ	6	ЗАЗ	7	Сез	8	ПАЗ
9	МАЗ	0	КАМАЗ	A	Daewoo	B	Chevrolet	C	Chery	D	BYD	E	Geely	F	Greatwall
G	Hyundai	H	Kia	I											

Ошибки (08.02.2024 15:47) ✕

P0604-56 сохр

Достигнут предел адаптации данных модуля TCU

Закреть