

# Отчет о диагностике автомобиля

## Информация о а/м

Номерной знак:

Серии а/м:Renault

Модель:ESPACEIV ph2/3/4

VIN:VF1JK01C641724434

Время испытания:2024-12-23 07:29:26AM

Версия ПО а/м:V43.80

Версия диагностической прикладной программы:V2.00.027

Операция пользователя:Автоматический поиск  
Автоматический поиск > ESPACE IV Ф-2 > Quick Test

## Диагностический код неисправности

Диагностич	Описание	Состояние	Система
Df228	ИНФОРМАЦИЯ О ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ,Замедление двигателя слишком велико	Память	СИСТЕМА ВПРЫСКА
Df066	ОТС. ИНФОРМАЦИИ СИСТ. ВПРЫСКА В МУЛЬ. СЕТИ	АКТИВН.	АБС
Df098	ПО МУЛЬТИПЛ. СЕТИ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ИНФ. ОТ ЦЭКБС.	АКТИВН.	АБС
Df009	ЦЕПЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА,Несоответствие сигнала.	Память	Приборная панель
Df040	ПОЛОЖ. ОСТ. ПРЕР. РЕЖ. СТЕКЛООЧ. ЗАДН. СТ,Не идентифицированная электрическая неисправность	Память	ЦЭКБС
Df055	ЦЕПЬ КОНТАКТА НАЛИЧИЯ КАРТЫ,Обрыв цепи или короткое замыкание на массу	Память	ЦЭКБС
Df060	СЕТЬ С МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕМ,СЕТЬ С МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕМ	Память	П. БЕЗ./УС. ПР. Н.
Df043	СЕТЬ С МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕМ,Выполните операцию диагностики сети с мультиплексированием	Память	КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
Df092	ОТСУТСТВ. ПЕРЕД. ПО МУЛЬТ. СЕТИ ОТ СИСТ. ВПРЫСКА,Выполните операцию диагностики сети с мультиплексированием	Память	КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
Df094	ОТСУТСТВИЕ ПЕРЕДАЧИ СИСТЕМОЙ АБС ПО МУЛЬТ. СЕТИ,Выполните операцию диагностики сети с мультиплексированием	Память	КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
Df126	ОТСУТСТВ. МУЛЬТИПЛ. ПЕРЕДАЧИ ОТ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ,Выполните операцию диагностики сети с мультиплексированием	Память	КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
Df120	НЕТ МУЛЬТИПЛ. ПЕРЕДАЧИ ОТ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ,Выполните операцию диагностики сети с мультиплексированием	Память	КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
Df093	ПО МУЛЬТИПЛ. СЕТИ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ИНФ. ОТ ЦЭКБС.,Выполните операцию диагностики сети с мультиплексированием	Память	КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
Df103	ЭЛ. ВЕНТИЛЯТОР САЛОНА 1	Память	КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

	СЕТЬ С МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕМ,ЭБУ стояночного тормоза не получает информацию по мультиплексной сети: ЭБУ не получает информацию по мультиплексной сети или 2 ЭБУ не имеют связи с ЭБУ стояночного тормоза.	Память	СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Df052	ОТСУТСТВИЕ ПЕРЕДАЧИ СИСТЕМОЙ АБС ПО МУЛЬ. СЕТИ,Отсутствие информации по мультиплексной сети или значения не соответствуют действительности (неисправность ЭБУ, выдающего информацию или неисправность мультиплексной сети канала CAN).	Память	СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Df037	ОТС. ИНФОРМАЦИИ СИСТ. ВПРЫСКА В МУЛЬ. СЕТИ,Отсутствие информации по мультиплексной сети или значения не соответствуют действительности (неисправность ЭБУ, выдающего информацию или неисправность мультиплексной сети канала CAN).	Память	СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Df036	ПО МУЛЬТИПЛЕКС СЕТИ НЕ ПЕРЕД СИГ АУДИОСИСТЕМЫ	Память	БЛОК ОБМЕНА ДАННЫМИ
Df022	ОТС ИНФ ЧЕНДЖЕРА АУДИО К- ДИСКОВ,Отсутствие связи с клавиатурой ченджера компакт- дисков.	Память	БЛОК ОБМЕНА ДАННЫМИ
Df027	ЦЕПЬ АНТЕННЫ СПУТН СИС НАВИГАЦИИ,Обрыв цепи	АКТИВН.	БЛОК ОБМЕНА ДАННЫМИ
Df030	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ,Неисправность контрольной лампы двигателя работает кнопки запуска.	Память	ЦЭКБС
Df118			